





Замена резинового уплотнения между модулями


Касается межмодульных уплотнений:

- 1TS03-01-014 - Резиновое уплотнение 50 мм – черное
- 1TS03-01-015 - Резиновое уплотнение 50 мм - 752048 – серое
- 1TS03-01-016 - Резиновое уплотнение 70 мм - 350458 – черное
- 1TS03-01-017 - Резиновое уплотнение 70 мм - 752051 – серое


Замена резинового уплотнения между модулями




Высверлить заклепку
сверло Ø 4,1 мм




Снять крепление резинового уплотнения



Вставить резиновое уплотнение обратно в изгиб
примерно на 100 мм



Просверлите профиль над плоскостью, чтобы
вытянуть резиновое уплотнение
сверло Ø 10 мм




Вытяните уплотнение через просверленное
отверстие 10 мм.


Замена резинового уплотнения между модулями



Отмерьте длину резинового уплотнения с помощью старого уплотнения и обрежьте края.



Вставьте новое уплотнение через просверленное отверстие $\varnothing 10$ мм.



Привинтите крепление для резинового уплотнения.

винт C4,8x19 DIN 7981 TX ([1SP11-01-005](#)),

крепеж резинового уплотнения ([1SZ12-06-002](#))